



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №9

Воронова И.В.

2019 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности (ОСИ)
№1**

г. Байкальск

« 20 » июля 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое отдельно стоящее 2-х этажное панельное здание.

1.2. Адрес объекта: 665932, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр-н Гагарина, д.209

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание 2 этажа, 1710,3 кв. м.

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 6536 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1986, последнего капитального ремонта – не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июнь-июль 2019 г., капитального – нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Светлячок»; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Светлячок»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 665932, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр-н Гагарина, д.209

2. Характеристика деятельности организации на объекте:

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования.

3. Состояние доступности объекта:

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Маршрутные автобусы остановки «Дом торговли», «Почта».

3.2. Территория, прилегающая к зданию. Территория учреждения огорожена заграждением из сетки-рабицы. Имеется две калитки. Калитка №1 (ширина – 1,5м.) на навесных петлях одностороннего действия изготовлена из арматуры. Пешеходный путь (ширина – 1,60 м., длина – 43 м.) от калитки до входа в здание покрыт тротуарной плиткой. Калитка №2 (ширина – 0,93 м.) на навесных петлях одностороннего действия изготовлена из арматуры. Пешеходный путь (ширина – 1,60 м., длина – 42 м.) от калитки до входа в здание покрыт тротуарной плиткой.

Тактильные средства информации на пешеходном пути отсутствуют. Автостоянка и парковка отсутствуют.

3.3. Вход в здание. Входная площадка при входе в здание (2,5x5,5 м.), высота-0,06 м., бетонированная. Крыльцо при входе в здание (1,52x1,85 м.) имеет три ступени, ширина проступней 0,30 м, высота подступенка – 0,15 м., бетонированное, ограждено с 2-х сторон ограждениями из арматуры (1,34x0,77 м.), имеется порог высотой - 0,14 м.. Имеется навес (1,65x2,0 м.). Входная дверь (ширина – 0,84 м.) деревянная. Тамбур (1,07x2,53 м.). Между тамбуром и зданием установлена 1 дверь (деревянная) шириной 0,88 м. Расстояние между ними 2,53 м. Имеется порог высотой – 0,04 м.

3.4. Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): Лифт, пандус и тактильные предупреждения в здании отсутствуют. Лестницы, пол и двери имеют окраску, контрастную со стенами.

На 1-м этаже находятся: хозяйственные и санитарно-гигиенические помещения, две лестницы на 2-й этаж. Пол покрыт линолеумом. Лестница состоит из 22 ступеней и огорожена перилами высотой – 0,90 м. Большая часть ступеней имеет размеры: ширина ступени – 1,20 м., ширина проступей – 0,30 м., высота подступенка – 0,15 м.

На 2-м этаже расположены группа №3, группа №4, группа №5, группа №6. Пол покрыт линолеумом.

3.5. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования.

3.6. Санитарно-гигиенические помещения: Туалетная комната состоит из 2-х частей. Размер кабины с унитазом: 0,75x1,69 м. Размер кабины с раковиной: 0,93x1,69. Ширина проема между ними – 0,60 м. Ширина двери в туалетную комнату – 0,78 м. В данном помещении отсутствуют крючки для костылей и других принадлежностей.

Специально оборудованные для МГН универсальные кабины в уборных отсутствуют.


3.7. Система информации на объекте: На 1-м этаже объекта имеются визуальные средства информации. На объекте отсутствуют тактильные средства информации.

3.8. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект не соответствует основным требованиям СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденная приказом Минрегиона России от 27.12.2011 г. №605 и введенная в действие с 01.01.2013 г.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: Объекту требуется перепланировка и реконструкция согласно сводам правил 59.13330.2012

Председатель комиссии:
Заведующий МБДОУ №9
(должность)


(подпись)


Воронова И.В.
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
Заместитель заведующего по ВМР
(должность)


(подпись)

Товкань Л.В.
(расшифровка подписи)

Заведующий хозяйством
(должность)


(подпись)

Ангаева Л.В.
(расшифровка подписи)